



GLATTLIEDER FÄRBEN - So geht's mit dem Färbeset: -

1. Gründliche Reinigung

Reinigen Sie die zu färbenden Lederteile gründlich mit viel Wasser und Lederseife. Machen Sie dazu den grobporigen Schwamm richtig nass (warmes Wasser). Geben Sie etwas Lederseife auf den Schwamm. Waschen und reiben Sie das Lederteil nun kräftig mit dem Schwamm ein. Schaum kann auf dem Leder verbleiben – Rückfettungsprozess – und wird am Schluss mit einem trockenen Tuch abgerieben.

2. Trocknung

Sie müssen nun warten, bis das Leder vollständig getrocknet ist (ca. 1 - 2 Tage, je nach Raumtemperatur und Lederbeschaffenheit kann der Trocknungsprozess bei Komplettreinigung mehrere Tage dauern). Aber Vorsicht, Raumtemperatur nicht zu hoch wählen (20 °C ist völlig ausreichend).

3. Schleifen

Mit dem Schleifpad die Lederteile vorsichtig aufräumen (die verschlissenen Stellen etwas kräftiger). Staub mit nebelfeuchtem Tuch entfernen. Leder abtrocknen lassen. Wollen Sie nur Teile Ihrer Möbel färben, so sollten sie unbedingt von Naht zu Naht arbeiten und an den Nahtstellen entsprechend abkleben.

4. Grundierung

Tragen Sie nun die Leder-Grundierung mit einem feinporigen Schwamm auf. Zweimaliges sparsames Auftragen reicht aus. Grundierung zieht vollständig ein. Es empfiehlt sich, den feinporigen Schwamm in kleine Streifen zu schneiden: So verhindern Sie unnötiges Vollsaugen des Schwammes und ungewolltes Aufschäumen der Grundierung. Nach 2 – 3 Stunden können sie mit dem Färben beginnen.

5. Färbung

Nachdem die Grundierung abgetrocknet ist, tupfen Sie die Lederfarbe vollflächig mit einem feinporigen Schwamm dünn auf das Leder auf. Nicht streichen – nur durch das Auftupfen und leichtes Einmassieren wird ein gleichmäßiges Auftragen gesichert und die Farbe verbindet sich optimal mit dem Leder. Es empfiehlt sich auch hier, den feinporigen Schwamm in kleine Streifen zu schneiden: So verhindern sie unnötiges Vollsaugen des Schwammes und ungewolltes Aufschäumen der Farbe - außerdem können Sie auf diese Weise gut jede Ecke Ihres Leders erreichen.

6. Trocknung / Nachfärbung

Lassen Sie die Lederfarbe ca. 2 – 4 Stunden trocknen. Während der Trocknungsphase zeigt sich, ob Sie die Farbe gleichmäßig und überall aufgetragen haben. Nachbesserungen sind möglich. Tupfen Sie die entsprechenden Stellen nach. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Ihnen das Ergebnis gefällt.

7. Finish

Tragen Sie das Leder-Finish mit einem feinporigen Schwamm vollflächig auf. Finish zieht vollständig ein. Es empfiehlt sich, den feinporigen Schwamm ebenfalls wieder in kleine Streifen zu schneiden: So verhindern sie unnötiges Vollsaugen des Schwammes und ungewolltes Aufschäumen des Finish. Nach ca. 2 - 3 Stunden ist das Finish trocken.

8. Ruhezeit

Vor einer Benutzung sollten Sie Ihre Lederstücke noch mindestens 3 Tage ruhen lassen, bis der prozess der „Vernetzung“ abgeschlossen ist. Danach kann das Lederstück wie gewohnt benutzt werden.

Viel Erfolg wünscht Ihr PATINA-Team