



GLATTLIEDER SPACHTELN - So geht's: -

1. Gründliche Reinigung

Reinigen Sie die rissigen Stellen gründlich mit Wasser und Lederseife. Siehe hierzu Handlungsanleitung „LEDER WASCHEN“.

2. Trocknung

Sie müssen nun warten bis das Leder vollständig getrocknet ist (ca. 1 - 2 Tage, je nach Raumtemperatur, bei Komplettreinigung kann der Trocknungsprozess mehrere Tage dauern). Aber Vorsicht, Raumtemperatur nicht zu hoch wählen (20 °C ist völlig ausreichend).

3. Spachteln

Lederspachtel in die rissigen Stellen, bis zur vollständigen Angleichung an das übrige Leder auftragen. Den besten Erfolg erzielt man, wenn man zum Auftragen die Fingern nutzt. Anschließend Spachtel trocknen lassen.

4. Schleifen

Mit dem Schleifpad den überschüssigen Spachtel abschleifen. Es muss eine glatte Oberfläche entstehen, da überschüssige Spachtelmasse auf Dauer, auch nach dem Färben sichtbar bleibt. Staub mit feuchtem Tuch entfernen. Leder abtrocknen lassen.

5. Grundierung

Die gespachtelten Bereiche müssen mit der Grundierung versehen werden. Anwendung der Grundierung siehe Handlungsanleitung „GLATTLIEDER-FÄRBEN“.

6. Färbung

Der Lederspachtel ist weiß. Die gespachtelten Bereiche müssen unbedingt gefärbt werden. Mehrmaliges Auftragen der Lederfarbe, bis vollständige Deckung erreicht ist, erforderlich. Anwendung der Farbe siehe Handlungsanleitung „GLATTLIEDER-FÄRBEN“.

7. Trocknung

Siehe hierzu Handlungsanleitung „GLATTLIEDER-FÄRBEN“.

8. Finish

Siehe hierzu Handlungsanleitung „GLATTLIEDER-FÄRBEN“.

Viel Erfolg wünscht Ihr PATINA-Team.